

Sensor de Tensão & Comando de Relés NCM: 85389010 Código: AC0116





1 sensor (AC ou DC) x 1 saída; 1 comando (Drive) x 4 saídas

O MTW AC0116 apresenta três funções distintas de uso geral:

- 1. Sensor para monitoramento de tensão AC;
- 2. Sensor para monitoramento de tensão DC;
- **3.** Controle de relés de saída, as quais podem ser operadas de forma separada ou integradas, conforme a necessidade da aplicação.

Os sensores para monitoramento de tensão AC e DC (e os bornes para entrada AC e DC) não podem ser utilizados simultaneamente.

Sensor para monitoramento de tensão AC:

Desenhado para operar em sistema de alimentação AC do tipo Bivolt Automático (110-240 Vac), mono- ou bifásico. Esta função monitora a tensão aplicada aos bornes de entrada do sensor AC e comanda um relé de saída (3 contatos; NF-C-NA) em caso de operação em faixa válida de tensão. Os níveis de ativação e desativação do relé de saída são controlados automaticamente pelo sensor AC (histerese), garantindo a estabilidade da operação.

Sensor para monitoramento de tensão DC:

O equipamento pode monitorar tensão contínua (12 Vdc) aplicada no sensor DC via bornes de entrada específicos para tensão DC. O sensor DC comanda um relé de saída em caso de operação em faixa válida de tensão gerando, por exemplo, alarme de falha de alimentação secundária e/ou prevenindo descargas profundas em conjunto de baterias. Os níveis de ativação e desativação do relé de saída são controlados automaticamente pelo sensor DC (histerese), garantindo a estabilidade da operação.

Controle de relés:

Permite a leitura de uma entrada de comando (denominada DRIVE) e consequente controle instantâneo e simultâneo do estado de 4 relés de saída. Os relés possuem 3 contatos (NF-C-NA). Esta configuração de contatos permite a geração de alarmes ou comando de equipamentos de forma versátil e sem necessidade de equipamentos auxiliares, tais como contatores, botoeiras, etc.

Segurança operacional:

O AC0116 amplia a segurança operacional (norma IEC60950) dos equipamentos interligados, pois cada uma das 3 funções descritas acima possui isolamento galvânico efetivo entre seus circuitos de entrada e saída e, desta forma, reduz o risco de danos aos equipamentos e usuários causados pelos diversos tipos de falhas, interrupções de energia e surtos decorrentes da instabilidade das redes elétricas.

Utilização:

Este equipamento pode ser empregado numa grande variedade de aplicações, tais como projetos de CFTV, automação, controle de acesso, iluminação e segurança eletrônica, além de ser capaz de integrar os mais diversos tipos de rede (elétrica, telefônica, de dados, interna, etc.).

Sensor de Tensão & Comando de Relés

Entrada AC	0-240 Vac				
Consumo AC máx.	0-240 Vac 3 mA				
Bornes					
	Entrada 1 e 3; Não conectado:2				
Tensão AC de ativação (VA)	>113 Vac ±4%				
Tensão AC de desativação (VD)	<83,5 Vac ±4%				
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR DC					
Entrada DC	0-13,2Vdc				
Consumo DC máx.	3 mA				
Bornes	Positivo:1; Negativo:2				
Tensão DC de ativação (VA)	10,90 Vdc ±1%				
Tensão DC dedesativação (VD)	6,20 Vdc ±4%				
ESPECIFICAÇÕES DO DRIVE					
Impedância Contato Aberto	>10 KOhm				
Impedância Contato Fechado	<100 Ohm				
Corrente Máx.	1,3 mA (00hm)				
	2/2 (00)				
ESPECIFICAÇÕES DAS SAÍDAS (1-5)					
Tipo de Saída	3 contatos (NA,Comum, NF)				
Corrente de Comutação Máx.	15 A				
Tensão de Comutação Máx.	250 Vca/100 Vdc				
Corrente de Condução Máx.	15 A				
Resistência de Contato Inicial Máx.	50 mohm				
Vida Mecânica Mín.	10' operações @ 300 operações/minuto				
Tempo de Operação Máx.	8 ms				
Tempo de Desoperação Máx.	3 ms				
FORESTELLA CÔFE DA ALTMENTA CÃO					
ESPECIFICAÇÕES DA ALIMENTAÇÃO Fonte Externa*	12 VDC ±100/				
Isolamento Primário-Secundário	12 VDC ±10%				
	Básico (IEC60950;1,5 kV)				
Consumo de Corrente Máx.	200 mA				
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS					
Gabinete	Plástico ABS				
Dimensões	115mm x 75mm x 28mm				
Cor	Preto				
Conexões de Entrada e Saída	2 ou 3 contatos, por pressão via parafuso				
Dimensões Máximas do Cabo	1,5mm ²				
Alimentação*	Via conector P4 macho (+ interno, - externo)				
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS					
Temperatura de Armazenamento	De -30°C a +60°C				
Temperatura de Operação	De -30°C a 45°C				

^{*}Fonte de alimentação não inclusa.

IMPORTANTE: O sensor AC e o sensor DC não podem ser usados simultaneamente.

TABELA DE ESTADO DOS CONTATOS DE SAÍDA DO SENSOR AC/DC

			AC0116 Ligado				
	AC0116 Desligado		Faixa Inv		Faixa Vá Tens		
Relé de Saída	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	
Contatos	1&2	2&3	1&2	2&3	2&3	1&2	

TABELA DE ESTADO DOS CONTATOS DE SAÍDA DO COMANDO DRIVE


	AC0116 Desligado		AC0116 Ligado				
			Drive Fo	echado	Drive A	berto	
Relé de Saída	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	
Contatos Drive 1	1&2	2&3	1&2	2&3	2&3	1&2	
Contatos Drive 2	1&2	2&3	1&2	2&3	2&3	1&2	
Contatos Drive 3	1&2	2&3	1&2	2&3	2&3	1&2	
Contatos Drive 4	1&2	2&3	1&2	2&3	2&3	1&2	

Para maiores informações sobre o produto contate suporte@mtwbrasil.com.br




Sensor de Tensão & Comando de Relés

Arquitetura interna do AC0116 (ref. IEC60950)



Representação gráfica do isolamento resultante




Para maiores informações sobre o produto contate suporte@mtwbrasil.com.br




Sensor de Tensão & Comando de Relés


Aplicação do sensor AC integrado a equipamento de supervisão e/ou automação




Aplicação do sensor AC e Drive integrados para comando e supervisão



Aplicação do comando Drive integrado com CFTV



Aplicação do comando Drive integrado com controle de acesso



Para maiores informações sobre o produto contate suporte@mtwbrasil.com.br

